



FICHE REX Accident avec soin Référence

PRESTATAIRE

Lieu : **PS AUMALE**
Le 09/07/2025 à 11h45

► Catégorie : manutention

LES FAITS :

Le compagnon a présenté les fourches du télescopique afin de déplacer une palette qui se trouvait dans la zone de stockage. Ne parvenant pas à bien voir si les fourches étaient bien alignées avec la réservation de la palette, le compagnon est descendu du télescopique (type JCB) afin de le vérifier. Il a alors constaté que l'entraxe des fourches devait être ajusté.

QUE S'EST IL PASSE ?

Les fourches sont installées sur un axe graissé, le compagnon a soulevé légèrement l'une de ses fourches pour la faire coulisser.

La fourche a glissé de sa main droite, c'est alors que sa main gauche s'est retrouvée coincée entre la fourche et le tablier du télescopique. L'index de sa main gauche a été fortement pincé, malgré le port de ses gants de sécurité.



MESURES IMMEDIATES :

- Réalisation des premiers soins par le SST présent sur place.
- Transport au urgences pour consultation médicale (radio) et soin. Le médecin des urgences a prodigué une suture.

CONSÉQUENCES :

- Coupure cutanée de l'index de la main gauche.
- 4 points de suture.
- Accident sans arrêt de travail avec soin.



Image de reconstitution

CE QU'IL AURAIT FALLU FAIRE :

- Réaliser un temps d'arrêt sur la situation.
- Respecter les consignes d'utilisation de l'engin (ici télescopique de type JCB).
 - A savoir : remonter dans l'engin / relever le bras / incliner le tablier / déplacer la fourche.
- Porter des EPI adaptés qui auraient permis de mieux protéger la main.

ACTIONS :

- Communiquer sur l'évènement à l'ensemble des collaborateurs prestataires et Enedis
- Inviter les conducteurs d'engin à respecter les consignes d'utilisation.
- Rechercher un type de gant à utiliser pour ce type de manipulation.
- Privilégier l'utilisation d'engin à fourches hydrauliques.

PRESQU'ACCIDENT

ACCIDENT SANS ARRÊT

ACCIDENT AVEC ARRÊT

SANS LÉSION

AVEC LÉSION

