

☒  COQUART.EU ☒  DRILLING-FRANCE	FLASH INFO QSE n°3	Rédacteur : Alexandre CANDAELE
		Approbateur : Fabien PECQUEUR
		Vérificateur : Karine DORE

Non-conformité PEHD Polytech

Nous avons eu des remontées de certaines équipes sur des non-conformités de PEHD. Certains PEHD de la marque POLYTECH présentent des trous à l'intérieur. Il faut donc regarder la tranche du PEHD lors de l'arasage lors de la phase de soudure.



Trous dans le PEHD



Partie visible du défaut

Que faire si j'en ai ce type de tube ?

-Si moins de 5 tubes sont concernés, les positionner côté fouille de sortie pour qu'il y ait moins de traction sur les tubes concernés

-S'il y a plus de 5 tubes concernés, contacter le conducteur de travaux pour prendre une décision.

Merci d'être attentif dans les prochains jours / semaines