

ABSORBANT MINERAL SEPIOSOL

SEPIOLITE A USAGE INDUSTRIEL - GRANULOMETRIE 15/30

REF. R423A

PROPRIETES ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- La SEPIOLITE, dont les propriétés physiques et chimiques offrent une grande capacité d'absorption allant jusqu'à dépasser son propre poids en eau, est un absorbant industriel de premier ordre.
- Ce minéral très poreux permet de retenir les liquides (eaux, huiles, dissolvants) et les odeurs.
- La SEPIOLITE est un produit inerte chimiquement et ininflammable, ce qui élimine les risques d'incendie.
- 100 % naturelle, son absence de toxicité facilite son emploi, son transport et son stockage.
- La SEPIOLITE n'est pas glissante : c'est donc un produit sûr pour son usage en tant qu'absorbant industriel.
- Sa résistance mécanique maintient sa forme granulée, même en état de saturation, facilitant ainsi le nettoyage et l'entretien des sols.

ANALYSE MINERALOGIQUE

- SEPIOLITE 75 % (+/- 10)
- DOLOMITE 20 % (max. 30 %)
- Autres 5 % (max. 10 %)

PROPRIETES PHYSIQUES

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| • Densité apparente (selon le grain) | 0,65 g/cc env. |
| • Humidité | max. 12 % |
| • Ph | 8 +/- 1 |
| • Absorption (Méthode Westinghouse): | |
| eau | 110-150 % |
| huile | 55-70 % |

DISTRIBUTION GRANULOMETRIQUE 15/30

- | | |
|------------------|----------|
| • > 1,18 mm | max. 5 % |
| • 1,18 - 1,00 mm | 15 % |
| • 1,00 - 0,85 mm | 25 % |
| • 0,85 - 0,60 mm | 44 % |
| • 0,60 - 0,25 mm | 12 % |
| • < 0,25 mm | max 1 % |

NORME

- Produit conforme à la norme T 01-102

APPLICATION

- Son coefficient élevé d'absorption des liquides la rend indispensable dans les usines, ateliers et sites où les fluides peuvent occasionner des dommages, des accidents, etc.
- La SEPIOLITE peut être utilisée à titre préventif et/ou curatif.
- Elle peut être utilisée dans les entrepôts comme agent anti-humidité.
- La SEPIOLITE a une innocuité totale, ce qui lui permet d'être utilisée comme additif pour l'alimentation animale (agréments CEE E-562 et E-563).

MODE D'EMPLOI

- Mettre une couche de minéral dans les lieux où il existe un risque de fuite ou pour absorber des rejets liquides déjà présents.
- Répandre une quantité suffisante de manière à ce que le minéral ne soit pas saturé ni obscurci en surface.
- Procéder au balayage après quelques minutes. Si des traces persistent, le renouvellement de l'opération sera nécessaire.
- Le choix de la granulométrie dépendra de la nature du sol et de la fréquence des passages : granulés 15/30 = forts passages.

PRESENTATION

- En sacs de 20 kg