

☒  COQUART.EU ☒  DRILLING-FRANCE	FLASH INFO QSE n°4	Rédacteur : Alexandre CANDAELE
		Approbateur : Fabien PECQUEUR
		Vérificateur : Karine DORE

Coup de tronçonneuse dans une chute de couronne

Contexte : En prenant une chute de PEHD en couronne, le salarié a constaté une entaille de tronçonneuse dans la couronne. Cette couronne était à disposition sur le parc.



Risques :

- Rupture lors du tirage
- Fuite lors d'un coulage de coulis
- Blocage lors d'un tirage d'un câble
- Ect...

Que faire dans cette situation ?

- Recouper la section pour ne garder que la partie non entaillée et jeter le reste dans la benne PEHD.
- Remonter le problème.

Merci d'être attentif lors de la coupe d'une section dans une couronne de PEHD pour ne pas abimer l'ensemble de la couronne