

FICHE INFO
ACCIDENT GRAVE
PRESTATAIRE
 2023 - 03

AGENT PRESTATAIRE

Direction Régionale Picardie

Date 14.03.2023

Lieu 21 Route de Mareuil à Autheuil-en-Valois (60890)

CIRCONSTANCES


Sur un chantier d'enfouissement de ligne aérienne, une entreprise a été mandatée pour réaliser une tranchée sous trottoir et assurer le tirage de câble. La tranchée est située le long d'un mur de clôture en pierre de 2,5m de haut.

Alors que le terrassier travaille dans la tranchée, il entend un bruit de craquement. Il sort aussitôt de la tranchée alors que le mur s'écroule mais un bloc de pierre/ciment vient percuter ses jambes qui sont écrasées.

Son collègue qui manœuvre la pelle a essayé d'empêcher sans succès la chute du mur via le bras de son engin.

après →

↓ avant



CONSÉQUENCES

Les intervenants de l'équipe déblayent la zone pour dégager les jambes de la victime. Les pompiers sont appelés immédiatement. La victime est prise en charge et transportée en hélicoptère au CHU d'Amiens avec les jambes écrasées et 2 fractures ouvertes. Suite à l'intervention chirurgicale, la victime est amputée de la jambe droite au niveau du genou. Mise en coma artificiel, elle doit subir une nouvelle opération à venir sur la jambe gauche.

MESURES IMMEDIATES

Dès l'information d'Enedis par le chef de l'entreprise prestataire, le responsable du pôle Ingénierie se rend sur les lieux. Le chantier est arrêté. Une enquête externe est ouverte.

Dès le lendemain matin, le Directeur Délégué et le management Ingénierie se rendent auprès du chef de l'entreprise prestataire pour un soutien et un partage des premiers éléments.

Un partage est organisé avec la communauté des chefs d'agence de l'unité.

Un accompagnement psychologique a été proposé aux équipes.

Accessibilité Libre

Interlocuteur régional : Jérôme Lamoureux

Fiche validée par : Laurent Messiaen

- ▷ **ACCIDENT AVEC ARRÊT**
- ▷ **ACCIDENT SANS ARRÊT**
- ▷ **AVEC LÉSION**
- ▷ **SANS LÉSION**