



ARTOIS MANUTENTION  
Zone d'activités du pilastre  
62232 VENDIN LES BETHUNE  
SAS au capital de 10000€  
Siret : 51467083500032 RCS ARRAS

## VÉRIFICATION DES ÉQUIPEMENTS DE TRAVAIL SERVANT AU LEVAGE - BRAS HYDRAULIQUE POUR BENNE AMOVIBLE -

Textes réglementaires : Arrêté du 1<sup>er</sup> mars 2004

---

### ► IDENTIFICATION DU PROPRIÉTAIRE DE L'ÉQUIPEMENT

- Propriétaire : SAS COQUART.EU
- Adresse : 10 Ter rue de Wathieumetz
- 62130 SAINT-MICHEL-SUR-TERNOISE

---

### ► CARACTÉRISTIQUE DE L'ÉQUIPEMENT

- Engin : Bras hydraulique de levage N° 232
- Marque : PALFINGER
- Type : PHT20SLD5
- N° de série : 100761619
- Date de première mise en service : 2024
- Marquage CE : Oui
- Fonction : Bennage
- Potence coulissante : Oui
- Relevage hydraulique arrière : Non
- Source d'énergie : Thermique (Gazole)
- Compteur horaire ou kilométrique : 30 256 Km
- Benne : n° d'identification :
- Porteur : VOLVO n° d'immatriculation : GX-312-AG

---

### ► INTERVENTION

- Date d'intervention : 18/05/2026
  - Lieu d'intervention : SAINT MICHEL SUR TERNOISE
  - Personne accompagnante de l'entreprise (Nom Prénom) : MANOURY Nicolas
-

---

► **NATURE DE LA VÉRIFICATION**

- Périodique : Semestrielle
- Compteur horaire ou kilométrique : 30 256 Km
- Prochaine vérification avant le : 18/11/2026

---

► **PRÉSENTATION DES DOCUMENTS ACCOMPAGNANTS L'ENGINE**

- |                                                                                     |                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| - Certificat ou déclaration de conformité : <input checked="" type="checkbox"/> Oui | - Notice d'instruction : <input checked="" type="checkbox"/> Oui            |
| - Rapport de première mise en service : <input checked="" type="checkbox"/> Oui     | - Dernier rapport de vérification : <input checked="" type="checkbox"/> Oui |

*La non présentation de ces documents consiste en une non-conformité à l'article 3 de l'arrêté du 1<sup>er</sup> mars 2004.*

---

► **OBSERVATIONS**

**Les examens et les essais effectués dans les limites de la présente visite n'ont pas révélé d'anomalie ou de détérioration s'opposant à l'utilisation de l'appareil.**

**Le vérificateur (nom et signature) : LAFORGE Gilles**



*LE PROCÈS VERBAL EST DÉLIVRÉ EN ADÉQUATION AVEC LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES*

► **OBJET DE LA VÉRIFICATION** (les numéros des articles correspondent à l'arrêté du 1 mars 2004)

|          |                                                                                 | C | NC | SO |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---|----|----|
| <b>1</b> | <b>DOCUMENTATION</b>                                                            |   |    |    |
| 1.1      | Plaque d'identification constructeur (art.9)                                    | X |    |    |
| 1.2      | Marquage capacité nominale (art. 9)                                             | X |    |    |
| 1.3      | Consignes de sécurité (art.3)                                                   | X |    |    |
| <b>2</b> | <b>STRUCTURES</b>                                                               |   |    |    |
| 2.1      | Structure d'ensemble : état général (art.9)                                     | X |    |    |
| 2.2      | Support d'équipement, fixation châssis, faux châssis (art.9)                    | X |    |    |
| 2.3      | Fût, caissons, potence de levage - Aspect général (art.9)                       | X |    |    |
| 2.4      | Galets, coulisses, rouleaux (art.6 et 9)                                        | X |    |    |
| 2.5      | Protection des points chauds (art. 9)                                           | X |    |    |
| 2.6      | Crochet (usure, linguet) (art. 9)                                               | X |    |    |
| 2.7      | Chaînes : identification, état général (art.9)                                  |   |    | X  |
| 2.8      | Chaînes : verrouillage sur structure et sur benne (art.6 et 9)                  |   |    | X  |
| 2.9      | État de propreté                                                                | X |    |    |
| <b>3</b> | <b>ÉNERGIE</b>                                                                  |   |    |    |
| 3.1      | Témoins lumineux « ordre de route » (art.6)                                     | X |    |    |
| 3.2      | Coupe-batterie (art.9)                                                          | X |    |    |
| <b>4</b> | <b>POSTE DE COMMANDE ET ORGANE DE SERVICE</b>                                   |   |    |    |
| 4.1      | Poste de commande en hauteur (art.9)                                            | X |    |    |
| 4.2      | Organes de services : Pictogrammes (art.9)                                      | X |    |    |
| 4.3      | Commandes : état général, retour au neutre (art.6 et 9)                         | X |    |    |
| 4.4      | Avertisseur sonore (art.9)                                                      | X |    |    |
| 4.5      | Échappement : bon emplacement, protection points chauds (art.9)                 | X |    |    |
| 4.6      | Éclairage de travail et gyrophare, rétroviseurs (art.9)                         | X |    |    |
| <b>5</b> | <b>EQUIPEMENT HYDRAULIQUE OU PNEUMATIQUE</b>                                    |   |    |    |
| 5.1      | Circuit hydraulique - Vérins, flexibles (art.6 et 9)                            | X |    |    |
| 5.2      | Circuit pneumatique - vérins, canalisations (art. 6 et 9)                       | X |    |    |
| 5.3      | Pompe, distributeur, tuyauteries (art.6 et 9)                                   | X |    |    |
| <b>6</b> | <b>DISPOSITIFS DE SECURITE</b>                                                  |   |    |    |
| 6.1      | Contrôle de descente des charges (limiteur de débit) (art.6)                    | X |    |    |
| 6.2      | Présence de clapet de sécurité (art.6)                                          | X |    |    |
| 6.3      | Limiteur de charge par limiteur de pression (présence du plombage) (art.6 et 9) | X |    |    |

C : Conforme - NC : Non conforme - SO : Sans objet

|          |                                                         | C | NC | SO |
|----------|---------------------------------------------------------|---|----|----|
| 6.4      | Fonctionnement des fins de courses (art. 6)             | X |    |    |
| 6.5      | Verrouillage de la benne (art.6 et 9)                   | X |    |    |
| 6.6      | Verrouillage mécanique bielle/basculateur (art. 6 et 9) | X |    |    |
| 6.7      | Blocage manuel (art. 6)                                 |   |    | X  |
| <b>7</b> | <b>EXAMEN DE MONTAGE ET D'INSTALLATION (art.5-II)</b>   |   |    |    |
| 7.1      | Compatibilité entre le bras et le véhicule              | X |    |    |
| 7.2      | Installation conforme au code de la route               | X |    |    |
| <b>8</b> | <b>ESSAI DE FONCTIONNEMENT</b>                          |   |    |    |
| 8.1      | Levage, pennage - Bon fonctionnement (art.6)            | X |    |    |
| 8.2      | Maintien de la charge d'essai (art.6)                   | X |    |    |

C : Conforme - NC : Non conforme - SO : Sans objet