



N° d'imprimé : ZP22403992

PROCÈS-VERBAL DE CONTRÔLE TECHNIQUE

NATURE DU CONTRÔLE		(3) DATE DU CONTRÔLE	N° DU PROCÈS-VERBAL
Contrôle technique périodique		29/01/2026	26000486
(7) RÉSULTAT DU CONTRÔLE		(6) DÉFAILLANCES ET NIVEAUX DE GRAVITÉ	
Favorable			
(8) LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRÔLE RÉALISÉ			
28/01/2027			
NATURE DU PROCHAIN CONTRÔLE			
Contrôle technique périodique			
IDENTIFICATION DU CENTRE DE CONTRÔLE			
N° D'AGRÈMENT : S059Z362			
(9) RAISON SOCIALE : UNITECH (sarl CTPLV)			
(3) COORDONNÉES PA Aéroport Ouest RUE AIME CESAIRE 59174 LA SENTINELLE			
(9) IDENTIFICATION DU CONTRÔLEUR			
N° D'AGRÈMENT : 059Z7063 non renseignés			
SIGNATURE :			
IDENTIFICATION DU VÉHICULE			
(2) Immatriculation et pays	Date d'immatriculation	Date de 1 ^{ère} mise en circulation	
FQ-243-KY (F)	12/06/2020	12/06/2020	
Marque	Genre	Carrosserie	
IVECO	CAM	PTE ENG	
(1) N° dans la série du type (VIN)	(5) Catégorie internationale		
ZCFA81VN902702029	N3		
Type/CNIT	Énergie		
IG190EL2CAICFU115V2VW10ADAP2	GO		
Document(s) présent(s)			
Certificat d'immatriculation			
(4) KILOMÉTRAGE RELEVÉ			
49289			
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES		MESURES RÉALISÉES ET VALEURS LIMITES CORRESPONDANTES	
ÉTAT DE CHARGE : En charge		Opacité des fumées ($\leq$ à 0.52 m ⁻¹) :	
CATÉGORIE DU VÉHICULE : Véhicule à moteur de transport de marchandises		C1 : <0.10 m ⁻¹ C2 : <0.10 m ⁻¹	
IMMATRICULATION DU VÉHICULE ASSOCIÉ :		Frein de service :	
		Efficacité globale ($\geq$ à 50%) : 60%	
		Efficacité par essieu : E1 : 64% E2 : 57%	
		Déséquilibre (< à 20%) : E1 : 11% E2 : 6%	
		Frein de stationnement : Efficacité ($\geq$ à 18%) : 31%	
INFORMATIONS SUR LE CONTRÔLE TECHNIQUE DÉFAVORABLE		Frein de secours :	
PROCÈS-VERBAL N° : DATE :		Efficacité globale ($\geq$ à 25%) : 31%	
N° D'AGRÈMENT DU CENTRE :		Efficacité par essieu : E2 : 51%	
		Déséquilibre (< à 30%) : E2 : 8%	
		Feux de croisement (-0.5% à -3%) : G : -2.2% D : -2.0% 0.8m $\leq$ h $\leq$ 1.0m	

FQ-243-KY

CT 28/01/2027

N° D'AGRÈMENT : S059Z362
 N° DE SÉRIE : ZCFA81VN902702029
 N° D'IMPRIMÉ : ZP22403992