

Date : 6/1/26 Immat. : FQ243K7 KM : 19266 Job : 262180.221

Caractéristiques de l'appareil

Porteur : Iveco Type ou numéro de série : EPH 7100 FN
 Marque et type treuil : VIME Capacité : 142 2020

EXAMEN DE L'ETAT DE CONSERVATION

Vérifier le bon état de l'appareil et de ses supports, en décelant toute détérioration susceptible d'être à l'origine de situations dangereuses concernant notamment les éléments suivants :

(B : bon état apparent et D : défaut apparent)

	B	D
Marquage		
1 Charge nominale	/	
2 Plaque de conformité CE	/	
3 Consignes de sécurité	/	
Repérage des commandes	/	
lecture et implantation conforme)		
Coupe circuit (état des contacts)	/	
Fusibles		
1 Fusible de puissance	/	
2 Fusible de commande	/	
Structure de l'équipement		
1 Mécanisme (fixation, fissures, déformations)	/	
2 Flasques (fixation, fissures, déformations)	/	
Câbles		
1 Structure (hernie, fil cassé, corrosion, étranglement, aplatissement, noeud, épissure)	/	
2 Point de fixation du câble (déformation, ouvert ou sé)	/	
Etat du crochet et du linguet	/	
Etat général	/	

ESSAI DE FONCTIONNEMENT

(B : bon état apparent et D : défaut apparent)

A VIDE

- Essai à vide (efficacité des fonctions)
- 1.1 Poste de commande principal
- 1.2 Poste de commande auxiliaire
- 2 Freinage de la charge
- 3 Immobilisation de la charge
- 4 Enroulage total du câble (2 fois le diamètre du câble entre câble et flasque)

	B	D
	/	
	/	
	/	
	/	
	/	

ATTENTION :

TOUS LES "D" DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE SUIVIS D'UNE INTERVENTION SUR JOB

Observations : Remarque Sécurité

Observations :

L'appareil peut être : ☒ Maintenu en service ☐ Maintenu en service après avoir satisfait aux observations ci-dessus ☐ Refusé

Nom du vérificateur : [Signature] Signature : [Signature]
 Prochain contrôle : 60042026